

Domaine d'application : HTA

## Cosse d'extrémité Aluminium-Cuivre à poinçonner

### Description :

Conditionnement en trousse des cosses **C.AU** pour départs Basse Tension dans les postes BT / HTA.

Livré avec :

- Fourreaux thermo-rétractables (trois noirs L1, L2, L3 et un bleu N)
- Sans visserie

